Авиакомпания «ЮТэйр» официально прокомментировала произошедший сегодня инцидент с вертолетом Ми-26 в Сургутском районе. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, 20 декабря около 07.25 (время московское) в районе Тайлаковского месторождения (Тюменская область) произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-26Т ОАО «Нефтеюганский Объединенный Авиаотряд» (бортовой номер RA-06121).

«При заходе на посадку вертолет жестко приземлился, не долетев около 30 метров до посадочной площадки, опрокинулся на борт и загорелся. Пассажиры и груз на борту отсутствовали. На борту находились 6 членов экипажа. Бортоператор Ерошкин Игорь Сергеевич скончался. Остальные члены экипажа с травмами различной тяжести эвакуированы вертолетом авиакомпании «ЮТэйр» в Сургут», - сообщили в пресс-службе.

Межгосударственным Авиационным Комитетом создана комиссия по расследованию происшествия. На месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты Уральского следственного управления на транспорте СК России.

И, как пишет сегодня «Российская газета» со ссылкой на Следственный комитет РФ, возможными причинами авиакатастрофы вертолета Ми-26 могли стать техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования членов экипажа.

Источник: [СИА-ПРЕСС](#)