



Сегодня на 2 километре автодороги «Агириш-Хулимсунт» (технологическая дорога) Советского района при повороте налево у автомобиля «Камаз 65116» по технической неисправности сломалось сцепное устройство, при этом груз (бревна) высыпался на правую обочину дороги по ходу движения транспортного средства, по которой двигался пешеход-лесоруб. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Водитель автомобиля 1968 года рождения не пострадал.