

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту гибели рабочего на Западно-Салымском месторождении Нефтеюганского района.

По предварительным данным, днём 13 октября на рабочем месте при ремонте скважины произошло падение металлической конструкции. В результате, получив травмы, несовместимые с жизнью, скончался 48-летний мужчина.

В настоящее время проводится ряд проверок, направленных на установление обстоятельств случившегося. В скором времени будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за соблюдение требований безопасности на объекте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.