

Чинить трещину в нефтепроводе, из-за которой произошел крупный разлив нефти в Нефтеюганске, пригласили водолазов. Об этом сообщил замначальника управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре Вадим Скворцов.



Скворцов рассказал, что компания «РН-Юганскнефтегаз» заключила договор с водолазной службой. "Место аварии находится в зоне подтопления из-за половодья. Нефть по нефтепроводу уже не течет, но все равно утечку необходимо устранить, заварить эту трещину. В ближайшее время будут эти работы проведены»,— рассказал ТАСС замначальника управления Росприроднадзора.

По словам Скворцова, после завершения этих работ весь нефтеразлив будет убран окончательно.

По сообщению пресс-службы «РН-Юганскнефтегаз», работа скважины Усть-Балыкского месторождения и участка трубопровода приостановлена. По предварительным подсчетам, площадь пленки на поверхности воды составляет 4 га. Последствия разлива устраняют около 60 человек. Установлены 15 рядов боновых заграждений, и распространения пленки по паводковым водам удалось избежать.

Между тем по факту разлива нефтепродуктов возбуждено административное дело. "В обязательном порядке будет рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде",- заявил Скворцов.

Представители компании сейчас работают с дачниками и садоводами, чтобы оценить суммы для выплаты компенсаций.

Источник: [«URA.Ru»](http://URA.Ru)